

で、この場合には、いよいよ自由面地下水の潜水深を減少させ、渴水期には、三川部落一帯の民家の井戸を涸渇させるおそれもある。

4 ポーリング結果

ポーリングによって深層地下水を利用する案は、水量は豊富であるが水質が不良で、当工場用水としては不適当である。これは、近くにある乳業工場の既設さく井の例で、明らかである。しかし、No.16のポーリングでも、深度53mでなお基盤に達しておらず、第三系基盤直上の基底礫層に多少の期待をかけてテストポーリングを行なった(昭和35年1~2月; 北海整井工業KK施工)。この地方の地質状況から判断して、基盤面深度はいちおう70~80mと推定して、ポーリングを行なった結果は、第2図No.3の地質柱状図にしめすとおりである。地質は、泥炭質粘土と礫層の互層で、電気検層の結果によると主な帶水層はW₁~W₄の4層あり、深度81.3m以下は基盤第三系の青灰色泥岩であった。上部の帶水層の水質は、すでに判明しており、基底礫層は厚さ10mにおよぶので、これだけにストレーナ管(孔径140mm)を設けて揚水試験を行なった。この被圧水の静水位は-3.6mで、自噴

するにはいたらなかったが、第2図下のように、動水位-5.5mで400l/minを揚水することができ、水量は豊富である。しかし、水質は前表下欄Bにしめすように、乳業工場のもの(同表No.16, 18)に類似し、鉄分が若干少ないといで、水質は余り良好でない。Clがやや多いのは、第三紀層直上の帶水層であるためで、これははじめから予想された。なお、SiO₂およびHCO₃がやや高いのは、ポーリング泥水のペントナイト残存の影響と考えられる。

あとがき

この調査の後、工場において曝氣濾過装置を設けて脱鉄試験を行なった結果は、下記の通りである。

	全 鉄 (mg/l)	第一 鉄 (mg/l)	第二 鉄 (mg/l)
原 水	3.55	3.03	0.52
濾過水	0.21	0.00	0.21

文 献

- 1) 松野・秦; 5万分の1「追分」地質図幅説明書: 北海道開発庁, 1960.

雨竜郡秩父別町の地下水

Ground Water at Chippubetsu.

河田 英・二間瀬 利・早川 福利

Hajime KAWATA・Kiyoshi FUTAMASE & Fukutoshi HAYAKAWA.


まえがき

秩父別町は、雨竜川沿岸の沖積地にひらけた水田地帯で、従来から、良質の飲料水をうけるのに困難している。すなわち、全町にわたって泥炭層が発達しているため、わずかに雨竜川ぞいの伏流水をえている一部と、東部洪積台地からの滲透水を用いている地域以外は、まったくの悪水地帯である。このことは、過去に行なった天然ガスの予察調査や、付近住民からの聴取調査でも明らかであって、深度のいかんにかかわらず、飲料適の水はえられていない。それは、鉄分をいちじるしくふくむいわゆる“かなけ水”や、あるいは、有

機質を多量に含有する着色水である。町では、上水道敷設を計画していたが、地表水では適当な水源がないため、地下水の調査をおこなうことになったのである。この調査は、昭和34年11月中旬に既存井の水質調査を広く行なったのち、つづいて12月上旬に、比較的水質のよい地帯に電気探査を行なって、帶水層の分布を調査し、さく井適地を判定した。

1 水質調査

今回の水質調査は、既設井を対象とし、比較的広範囲に良水が分布している地帯を求めて、それらの地帯から悪水地帯への限界について、水質の平面的な分布



第1図 平面図

状態を重点的に調査した。

井戸位置および深度；全町のうち、中3条通以南および1丁目と3丁目の間にある井は、ほとんどが、鉄分を多量にふくむ悪水地帯であるから、調査から除外した。(この中でも、部分的にひじょうに狭い範囲で良水をえている所もあるが、水道水源となるような、豊富な帶水層とはみとめられない) 良水の分布は、いきおい雨竜川沿岸となるので、この地帯を主体として調査した。井の深度は雨竜川ぞいでは5 m前後であるが、東部台地の滲透水をえている地帯では、これよりも深く、7.6~12.0 mとなっている。また、No. 24, 26の両井は自噴井であるが、深度はNo. 24は不明、No. 26は7.60 mである。

pH および HCO_3^- ；pHの分布は別表にしめすように、ほとんどが、6.7 (± 0.3) 前後であって、それほど顕著な傾向をしめしていない。しかし、雨竜川ぞいから東に向って、わずかに高くなる傾向にある。

また、 HCO_3^- の分布はかなり変化にとむ。地域内では100~200 mg/lであるが、この地帯の地表下10 m前後の地質の変化がいちじるしく、水がそこを通過する場合に、水質の変化をきたすためと考えられる。

全鉄 total Fe；一般に、鉄分の含有量が多く水質が不良であるが、とくに鉄分の少ない地帯は、第1図

中に斜線でしめす、次の4ブロックがみられる。

- 1) No. 4を中心とし周囲600~700 mの地帯
- 2) No. 11, 12より西方雨竜川ぞいの地帯
- 3) No. 8, 16~15を結ぶ南北に走る帯状の地帯
- 4) No. 25, 26をふくむ東部台地

Cl^- および SO_4^{2-} ； Cl^- の含有値は10~25 mg/lの範囲のものが多く、一般他地方の浅層地下水と変りなく、地表からの2次的な汚染をうけているような地域は少ない。ただ、No. 15, 16の2井では60 mg/lといどの高含有値となっている。これは、まえにのべた3)の南北帯状の地帯にあたる。これはおそらく、旧河道にあたる砂利層が地表下20~30 cmの浅部にあるため、地表からの影響をうけやすいためと考えられる。なお、この地帯は SO_4^{2-} の含有量も、ほかの地域にくらべて高く、30 mg/l前後となっている。

水質総括；以上の各成分は各井毎に現地で行なつたが、さらに数井については、実験室内でその他の成分について分析を行なった。これらの成分表は、別表にしめす通りである。

要するに、この地方の水道水源としての適否を決定づけるためには、まず鉄分の含有の少ないことが先決である。この条件にかなう地帯は、前記の4地帯である。しかし4)は水量が少ない。3)は2次的汚染をう

けやすく Cl⁻ および SO₄²⁻ が多い。旧河道にそい南北に延びているが、東西の拡りがわずか 200 m 以下で、東西いずれに偏しても良水はえられず、水量も余り豊富には期待できない。これにくらべて 1) および 2) の地帯は、鉄含有量の低い範囲が広く、しかも、ほかの地帯にくらべて帶水層が厚い。また、砂利層の粒子が粗い。2 次的汚染をうけておらず、雨竜川の伏流水に連絡していると判断されるので、水量は豊富であると考えられる。

2 電気探査の結果


水質調査の結果から、水源地帯としてもっとも有望と考えられる 1) の地帯について、電気探査を実施し、地質状況を探査して、さく井適地を選定した。電探測点は第 1 図中にしめすように、主として、3 条～4 条

および 5 ～7 丁目間をほぼ道路にそって、約 200 ～300 m の間隔にとった。測点は、地物の影響をさけるため、どれも、道路より 40 ～50 m はいった田畠中にとった。測定には、L-10 型大地抵抗測定機を使用し、方法としては、深度 $a = 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 \text{ m}$ の中心比抵抗法を採用した。測定してえられた深度対比抵抗曲線から解析すると、この地帯の表層には、低い泥炭および粘土層（比抵抗 $\rho = 20 \sim 60 \Omega\text{m}$ ）が分布し、その下には、やや抵抗の高い砂およびシルト層 ($\rho = 140 \sim 320 \Omega\text{m}$) が分布する。これらの下には、抵抗の高い疊層（砂利層 $\rho = 100 \sim 500 \Omega\text{m}$ ）が分布しており、これが、良好な帶水層を形成していると判断される。調査地域内の地下 15 m までの深さの地質断面図をしめすと、第 2 図のようになる。図にみられるように、砂利層は 6 丁目以西の地帯に浅く分布しており、地下 15

秩父別町地下水調査水質分析表 (単位 mg/l)

No.	氏名	条 丁目	深度 (m)	水温 (°C)	pH	HCO ₃	Cl	T. Fe	SO ₄	Ca	Mg	Na	K	KMnO ₄	備考
1	高桑恭次	3～5	5.3	10.5	6.5	135	22	0.00	(+)	7.7	18.2	18.0	6.5	24.7	有機臭をわずかに伴なう
2	黒田鉄夫	3～5	8.0	8.8	6.4	390	24	11.75	0.0	—	—	—	—	—	有機臭が強い
3	橋田一見	4～5	5.3	11.8	6.8	183	11	7.18	0.0	—	—	—	—	—	同上
4	篠原敏男	4～6	5.0	12.8	6.7	177	18	tr.	0.0	—	—	—	—	—	
5	番場喜一	4～5	5.0	12.1	6.6	156	12	0.00	0.0	—	—	—	—	—	
6	宮崎武一	4～4	4.6	11.7	7.0	98	14	1.31	0.0	—	—	—	—	—	
7	十五会館	4～4	4.0	—	6.8	110	12	0.11	0.0	—	—	—	—	—	
8	大野勇	5～3	5.0	12.3	6.9	179	13	tr.	(+)	—	—	—	—	—	
9	峰良一	5～4	5.0	12.2	6.6	157	12	0.47	0.0	—	—	—	—	—	有機臭をわずかに伴なう
10	永峰イミ	5～4	5.0	13.0	6.8	159	10	7.50	0.0	—	—	—	—	—	有機臭が強い
11	川原幸延	5～4	8.0	11.7	6.7	190	12	tr.	0.0	—	—	—	—	—	
12	岡内徳市	6～4	5.0	12.3	6.5	148	12	1.15	0.0	7.0	19.2	7.7	0.8	31.8	有機臭が強い
13	岡田一一	7～4	4.0	11.3	6.4	177	15	12.50	0.0	—	—	—	—	—	
14	五島豊三郎	8～4	4.3	11.3	6.4	178	18	0.47	0.0	—	—	—	—	—	
15	丸山弘	7～3	4.0	10.7	6.6	201	66	0.00	(++)	—	—	—	—	—	
16	吉尾政一	6～3	—	10.3	6.5	171	61	tr.	(+)	—	—	—	—	—	
17	坂本一男	3～6	5.0	11.8	6.7	167	10	4.45	(+)	—	—	—	—	—	有機臭が強い
18	高橋勝治	3～7	5.0	11.7	6.6	128	27	tr.	(+)	7.9	18.2	14.8	1.3	15.8	
19	川合二郎	4～7	5.0	14.9	6.6	140	18	0.21	tr.	—	—	—	—	—	
20	青木与吉	4～6	—	12.9	6.6	116	11	tr.	(+)	—	—	—	—	—	
21	高崎重一	4～5	5.0	13.9	6.5	104	18	tr.	0.0	—	—	—	—	—	
22	中島信雄	7～4	5.0	10.9	6.8	137	16	7.95	0.0	—	—	—	—	—	有機臭が強い
23	大野芳夫	7～3	5.0	10.3	6.5	203	14	9.35	0.0	—	—	—	—	—	同上
24	宮崎建設跡	7～0	—	10.1	6.2	71	11	0.97	0.0	—	—	—	—	—	自噴、水量目測 (3～4 m ³ /day)
25	吉田定義	6～0	12.0	—	6.5	72	18	tr.	0.0	—	—	—	—	—	自噴、水量(地上 0.3 m, 3 時間) (5.57 m ³ /day)
26	井原繁男	5～0	7.6	8.9	5.8	38	9	tr.	0.0	2.9	2.9	6.0	4.3	6.6	

(SO₄ は半定量分析、(+) = 10 mg/l 前後)



第2図 断面図

m まででは、6丁目以東ではみとめられない。

あとがき

以上の調査結果から判断して、水道水源井は6丁目以西の3条～4条間の地帯が適当と考えられた。その後、昭和36年10月に4条6丁目の古川よりで、径5m、深度5.05mの円柱コンクリート棒井戸を掘り、揚水試験を行なったが、水位の降下がいちじるしく、320t/day いどのが揚水量が限度であったが、水質は良好

といわれる。また、井戸の地質は、おもに砂礫層で、底部に部分的に青粘土層がみとめられたという。この井戸の位置は第1図電探測点19付近に相当し、電探解析結果では地質は砂・シルトと判断されている。つまり井戸の位置が、本文で指摘した好条件の地帯からはずれた中間域にあるために、電探結果と掘さく結果とに、地質上の不一致をもたらしたものと思われる。井戸の湧水能があまり大きくなかったものも、位置の選定がまづかったのではなかろうかと考えられる。